

Entidade Gestora:

Águas de Carrazeda

Rua Vitor Guilhar, 90 - 92, 5140-103 CARRAZEDA DE ANSIÃES
Tel. + 351 278 617 736, Fax , E-mail geral@aguasdecarrazeda.pt

Perfil da entidade gestora:

Modelo de gestão	Concessão (concessão municipal)
Entidade titular	CM de Carrazeda de Ansiães
Composição acionista	75% AGS e 25% SOCOFUL
Período de vigência do contrato	2001 - 2031
Tipo de serviço	Em baixa
Utilizador do(s) sistema(s) em alta	NA
Entidades gestoras das quais importa água	NA
Entidades gestoras para as quais exporta água	CM de Vila Flor
Juntas de freguesia que prestam o serviço	NA
Alojamentos servidos (n.º)	4556
Tipologia da área de intervenção	Área predominantemente rural
Volume de atividade (m ³ /ano)	295768
Plano de contingência	Não
Plano de eficiência energética	Não
Plano de segurança da água	Não



Perfil do sistema de abastecimento de água:

Comprimento da rede (km)	236,6
Captações de água subterrânea (n.º)	12
Captações de água superficial (n.º)	1
Estações elevatórias (n.º)	2
Estações de tratamento de água (n.º)	1
Outras instalações de tratamento (n.º)	12
Postos de recloração (n.º)	0
Reservatórios (n.º)	40
Índice de conhecimento infraestrutural (em 200)	144
Índice de gestão patrimonial de infraestruturas (em 200)	0
Índice de medição de caudais (em 200)	176
Densidade de ramais (n.º de ramais/km de rede)	27
Capacidade de reserva de água tratada (dias)	2
Cumprimento do licenciamento das captações (%)	0
Índice de valor de infraestrutura (entre 0 e 1)	0,19
Índice de segurança e resiliência (em 200)	122
Sazonalidade do abastecimento de água	1
Emissão indireta de gases com efeito de estufa (kg CO ₂ e/m ³)	0,14
Encaminhamento adequado de lamas do tratamento (%)	100,0
Benefício do tarifário social (%)	NA
Resposta a reclamações, sugestões e pedidos de informação telefónicos (%)	100
Ramais afetados por falhas no abastecimento [n.º/(1000 ramais·ano)]	0

Ficha de avaliação da qualidade do serviço:

Indicador	Avaliação 2023	Valor do indicador (valor de referência)	Fiabilidade dos dados	Histórico 2019 - 2023	Observações
ADEQUAÇÃO DO SERVIÇO AO UTILIZADOR					
AA 01 - Acessibilidade física do serviço	●	90 % [80; 100]	★★★	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	
AA 02 - Acessibilidade económica do serviço	●	0,68 % [0; 0,50]	★★★	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	
AA 03 - Ocorrência de falhas no abastecimento	●	0,0 /(1000 ramais.ano) [0,0; 1,0]	★★★	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	
AA 04 - Água segura	●	98,10 % [98,50; 100]	★★★	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	
AA 05 - Resposta a reclamações, sugestões e pedidos de informação escritos	●	100 % 100	★★★	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	
SUSTENTABILIDADE DA GESTÃO DO SERVIÇO					
AA 06 - Cobertura dos gastos	●	102 % [100; 110]	★★	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	
AA 07 - Adesão ao serviço	●	95,4 % [95,0; 100,0]	★★★	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	
AA 08 - Água não faturada	●	40,6 % [0,0; 20,0]	★★	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	
AA 09 - Reabilitação de condutas	●	0,6 %/ano [1,5; 4,0]	★★★	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	
AA 10 - Ocorrência de avarias em condutas	●	161 /(100 km.ano) [0; 30]	★★	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	
AA 11 - Utilização da infraestrutura de tratamento	●	42 % [70; 90]	★★★	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	
AA 14 - Adequação dos recursos humanos no tratamento e na distribuição de água	●	2,2 /1000 ramais [2,0; 4,0]	★★★	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL					
AA 15 - Perdas reais de água	●	74 l/(ramal.dia) [0; 100]	★★	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	
AA 16 - Eficiência energética de instalações elevatórias	●	0,41 kWh/(m ³ .100m) [0,27; 0,43]	★★★	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	
AA 17 - Produção de lamas de tratamento	●	0,02 kg/m ³ [0; 0,04]	★★★	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Ⓜ
AA 18 - Produção própria de energia	●	0 % >=10	★★★	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	

Avaliação: ● qualidade de serviço boa; ● qualidade de serviço mediana; ● qualidade de serviço insatisfatória; Ⓜ alerta; ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ NA não aplicável; ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ NR não respondeu

Fiabilidade dos dados: ★ a menor fiabilidade e ★★★ a maior fiabilidade

Recomendações:

A entidade gestora deve promover um esforço de melhoria particularmente do(s) indicador(es) com avaliação insatisfatória.

Entidade Gestora:

Águas de Carrazeda

Rua Vitor Guilhar, 90 - 92, 5140-103 CARRAZEDA DE ANSIÃES
Tel. + 351 278 617 736, Fax , E-mail geral@aguasdecarrazeda.pt

Perfil da entidade gestora:

Modelo de gestão	Concessão (concessão municipal)
Entidade titular	CM de Carrazeda de Ansiães
Composição acionista	75% AGS e 25% SOCOFUL
Período de vigência do contrato	2001 - 2031
Tipo de serviço	Em baixa
Utilizador do(s) sistema(s) em alta	NA
Entidades gestoras para as quais exporta água residual	NA
Entidades gestoras das quais importa água residual	NA
Juntas de freguesia que prestam o serviço	NA
Entidade responsável pela gestão de soluções individuais de saneamento de águas residuais	Entidade gestora
Alojamentos servidos (n.º)	3903
Alojamentos servidos por soluções individuais de saneamento de águas residuais controladas (n.º)	0
Tipologia da área de intervenção	Área predominantemente rural
Volume de atividade (m³/ano)	207966
Plano de ação para o controlo de afluências indevidas	Não
Plano de contingência	Não
Plano de eficiência energética	Não
Plano de segurança de saneamento	Não



Perfil do sistema de gestão de águas residuais:

Comprimento total de coletores (km)	91,2
Estações elevatórias (n.º)	3
Estações de tratamento de águas residuais (n.º)	1
Fossas sépticas coletivas (n.º)	63
Erissários submarinos (n.º)	0
Índice de conhecimento infraestrutural (em 200)	113
Índice de gestão patrimonial de infraestruturas (em 200)	0
Índice de medição de caudais (em 200)	110
Licenciamento de descargas (%)	11
Índice de valor de infraestrutura (entre 0 e 1)	0,14
Índice de segurança e resiliência (em 200)	104
Sazonalidade das afluências	2
Emissão indireta de gases com efeito de estufa (kg CO ₂ e/m³)	0,03
Acessibilidade física ao tratamento (%)	100
Consumo de energia no tratamento (kWh/m³)	0,16
Encaminhamento adequado de lamas do tratamento (%)	100
Benefício do tarifário social (%)	NA
Utilização de volumes planeados (%)	NA
Resposta a reclamações, sugestões e pedidos de informação telefónicos (%)	100

